

# Ischia, partite verifiche sismiche su edifici

**Autore :** Redazione

**Data :** 22 Agosto 2017



## Dopo gli accertamenti i sindaci procederanno con proprie ordinanze

*Riceviamo e pubblichiamo dall'Ufficio Stampa della Regione Campania.*

Sono partite le verifiche sismiche sugli edifici di Casamicciola e Lacco Ameno, le due zone maggiormente colpite dal terremoto di ieri sera, 21 agosto.

A seguito delle risultanze degli accertamenti, si potranno definire il numero degli sfollati e le aree da sgomberare. I sindaci procederanno quindi con proprie ordinanze.